

Erratum

Bij versie 9.1 van BRL SIKB 1000

Van toepassing op:	BRL SIKB 1000, Monsterneming voor partijkeuringen, versie 9.1, d.d. 2 november 2021
Versie erratum:	22 februari 2024
Status	informatief

Achtergrond erratum

BRL SIKB 1000 met onderliggende protocollen (hierna: de BRL) is in de Regeling bodemkwaliteit 2022 aangewezen als 'verplicht toe te passen normdocument' voor de werkzaamheid 'Monsterneming bij partijkeuringen ter voldoening aan een verplichting die geldt bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit'. Door deze aanwijzing vormt de BRL een onderdeel van het wettelijke KWALIBO-stelsel.

Certificaathouders van de BRL en certificerende instellingen die toezien op naleving van de BRL, zijn gehouden aan de inhoud van de BRL en onderliggende protocollen.

Voor de wettelijke aanwijzing is het noodzakelijk dat de BRL vooraf geaccepteerd wordt door de Raad voor Accreditatie. Deze formele instantie ziet toe op de inhoud en totstandkoming van een BRL binnen het stelsel van accreditatie en certificering.

Binnen het KWALIBO-stelsel en het stelsel van accreditatie en certificering geldt dat normdocumenten moeten worden toegepast in de vorm waarin ze zijn vastgesteld. Eenmaal vastgesteld, kunnen normdocumenten niet worden aangepast, zonder dat de daarvoor benodigde wijzigingsprocedures voor zowel de Raad voor Accreditatie als voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden doorlopen. Deze procedures vragen een inspanning van meerdere partijen die maken dat de doorlooptijd van een wijziging van 'initiatief tot inwerkingtreding' op zijn minst één jaar vergt.

Totstandkoming BRL SIKB 1000, versie 9.1

BRL SIKB 1000, versie 9.1 (inclusief onderliggende protocollen 1001, 1002, 1003 en 1004) heeft de diverse procedures doorlopen en is per 1 januari 2024 inwerking getreden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 9.0 raken aan (1) de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving en (2) de Regeling bodemkwaliteit 2022. Deze wet- en regelgeving is in werking getreden per 1 januari 2024. De BRL versie 9.1 is voorbereid, mede op basis van consultatieversies van deze regelgeving (de definitieve regelgeving was ten tijde van de vaststelling nog niet beschikbaar).

Wegens het gebruik van consultatieversies en de omvang van alle wijzigingen, kunnen er in de definitieve versie van het normdocument onvolkomenheden zijn ontstaan.

Status erratum

In dit erratum-document worden onvolkomenheden nader geduid die in de basis 'voor de hand liggend' zijn, maar waar herstel op korte termijn – gegeven de doorlooptijd voor aanpassingen – niet mogelijk is. Omdat ze (nog) niet in de normdocumenten zijn opgenomen, hebben ze daarin nog geen formele status. Op termijn worden de in dit erratum opgenomen punten wel doorgevoerd in nieuwe versies van de normdocumenten. Op dat moment krijgen ze daarmee wel een formele status.

Tussentijds kunnen certificaathouders, certificerende instellingen, bevoegde gezagen en andere belanghebbenden kennisnemen van de punten en – mits binnen de bevoegdheid van de partijen – besluiten hoe hier mee om te gaan¹.

¹ Zo kan een certificaathouder een onjuiste verwijzing naar wetsartikelen wel in haar kwaliteitssysteem corrigeren, maar kan zij een wettelijke bepaling die afwijkt van het normdocument niet negeren.

Errata van toepassing op BRL SIKB 1000, versie 9.1

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

Er is geen erratum bij dit document.

Errata van toepassing op Protocol 1001, versie 9.1

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

Protocol 1001, paragraaf 6.2.17

[...]

De verhouding tussen de beide meetwaarden wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemeten waarden; dus zonder een correctie voor metingen onder of op de bepalingsgrens. Aanvullend op de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole geldt dat, indien de verhouding van de beide meetwaarden groter is dan 2,5, moet worden nagegaan of er in de uitgevoerde procedure, monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse geen fouten zijn gemaakt. Indien er sprake is van fouten of van het vermoeden van fouten, dan moet de betreffende stap, samen met de daaropvolgende stappen, worden overgedaan. Indien de verhouding tussen de meetwaarden groter is dan 2,5, maar de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole alsmede de aanvullende controle geen aanleiding geven tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure, dan hoeven monsterneming en de daarop volgende stappen niet te worden herhaald.

Op basis van art 5.8, derde lid van Rbk 2022 moet bij een strategie waarbij 2 maal 6 grepen worden genomen, een verhouding van 2,1 aangehouden in plaats van een verhouding van 2,5.

[...]

Errata van toepassing op Protocol 1002, versie 9.1

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

Er is geen erratum bij dit document.

Errata van toepassing op Protocol 1003, versie 9.1

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

Er is geen erratum bij dit document.

Errata van toepassing op Protocol 1004, versie 9.1

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

Er is geen erratum bij dit document.